

Kapesní váha USA Detroit - návod k použití

Digitální váha USA Detroit je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení Vám váha bude sloužit mnoho let. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nikdy nevažte těžší materiál, než je daná maximální kapacita váhy, jinak se váha nevratně zničí. Nevystavujte váhu extrémnímu horku nebo chladu – váha pracuje nejpřesněji při normálních pokojových teplotách. Před použitím nechte váhu „aklimatizovat“ alespoň 1 hodinu na pokojovou teplotu. Přibližně 30 – 60 sekund před kalibrací, uveďte váhu do klidu. Udržujte váhu v čistém prostředí - prach, špína, vlhkost, vibrace, proudy vzduchu a blízkost jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost váhy. Všechny vážené objekty pokládejte na k tomu určenou kovovou plochu. Vyvarujte se otřesům a pádům váhy - hrubé zacházení poškodí vnitřní senzor. Jedná se o přesný nástroj a musí se s ním zacházet velmi opatrně. Váhu používejte pouze na stabilním rovinném povrchu bez vibrací. Napájení elektronické váhy zajišťuje 2x baterie AAA.

Zapnutí váhy

1. Umístěte váhu na plochý rovný povrch.
2. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.
3. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
4. Vložte na vážící plochu objekt, který chcete zvážit.
5. Pro změnu jednotek vážení použijte tlačítko MODE.
6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.

Vázení pomocí funkce Tare

1. Zapněte váhu dle popisu výše.
2. Položte prázdnou nádobu, ve které se bude vážit.
3. Stiskněte tlačítko TARE a počkejte, dokud se nezobrazí na displeji „0.00“.
4. Přidejte do nádoby objekt, který chcete zvážit.

Kalibrace váhy

Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF a vyčkejte na zobrazení „0.0“nebo „0.00“, pak stiskněte a držte tlačítko CAL, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“. Poté tlačítko pusťte a znova stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat „CAL“ požadující kalibraci váhy. Položte objekt s potřebnou kalibrační vahou na střed vážící plochy, stiskněte znova tlačítko CAL a nechte v klidu, dokud se nezobrazí „PASS“. Poté se váha vrátí do normálního vážícího módu a kalibrace je kompletní a můžete váhu vypnout.

Specifikace:

- maximální kapacita váhy 100g
- přírůstek po 0.01g
- auto kalibrace
- vážení s funkcí Tare
- vážení v 4 jednotkách
- auto vypnutí po 60 sekundách
- napájení 2x baterie AAA

Distributor: Fortis- DB, spol. s r. o., Plzeň, www.fortisdb.cz



Kapesní váha USA Detroit - návod k použití

Digitální váha USA Detroit je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení Vám váha bude sloužit mnoho let. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nikdy nevažte těžší materiál, než je daná maximální kapacita váhy, jinak se váha nevratně zničí. Nevystavujte váhu extrémnímu horku nebo chladu – váha pracuje nejpřesněji při normálních pokojových teplotách. Před použitím nechte váhu „aklimatizovat“ alespoň 1 hodinu na pokojovou teplotu. Přibližně 30 – 60 sekund před kalibrací, uveďte váhu do klidu. Udržujte váhu v čistém prostředí - prach, špína, vlhkost, vibrace, proudy vzduchu a blízkost jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost váhy. Všechny vážené objekty pokládejte na k tomu určenou kovovou plochu. Vyvarujte se otřesům a pádům váhy - hrubé zacházení poškodí vnitřní senzor. Jedná se o přesný nástroj a musí se s ním zacházet velmi opatrně. Váhu používejte pouze na stabilním rovinném povrchu bez vibrací. Napájení elektronické váhy zajišťuje 2x baterie AAA.

Zapnutí váhy

1. Umístěte váhu na plochý rovný povrch.
2. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.
3. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
4. Vložte na vážící plochu objekt, který chcete zvážit.
5. Pro změnu jednotek vážení použijte tlačítko MODE.
6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.

Vázení pomocí funkce Tare

1. Zapněte váhu dle popisu výše.
2. Položte prázdnou nádobu, ve které se bude vážit.
3. Stiskněte tlačítko TARE a počkejte, dokud se nezobrazí na displeji „0.00“.
4. Přidejte do nádoby objekt, který chcete zvážit.

Kalibrace váhy

Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF a vyčkejte na zobrazení „0.0“nebo „0.00“, pak stiskněte a držte tlačítko CAL, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“. Poté tlačítko pusťte a znova stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat „CAL“ požadující kalibraci váhy. Položte objekt s potřebnou kalibrační vahou na střed vážící plochy, stiskněte znova tlačítko CAL a nechte v klidu, dokud se nezobrazí „PASS“. Poté se váha vrátí do normálního vážícího módu a kalibrace je kompletní a můžete váhu vypnout.

Specifikace:

- maximální kapacita váhy 100g
- přírůstek po 0.01g
- auto kalibrace
- vážení s funkcí Tare
- vážení v 4 jednotkách
- auto vypnutí po 60 sekundách
- napájení 2x baterie AAA

Distributor: Fortis- DB, spol. s r. o., Plzeň, www.fortisdb.cz



Kapesní váha USA Detroit - návod k použití

Digitální váha USA Detroit je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení Vám váha bude sloužit mnoho let. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nikdy nevažte těžší materiál, než je daná maximální kapacita váhy, jinak se váha nevratně zničí. Nevystavujte váhu extrémnímu horku nebo chladu – váha pracuje nejpřesněji při normálních pokojových teplotách. Před použitím nechte váhu „aklimatizovat“ alespoň 1 hodinu na pokojovou teplotu. Přibližně 30 – 60 sekund před kalibrací, uveďte váhu do klidu. Udržujte váhu v čistém prostředí - prach, špína, vlhkost, vibrace, proudy vzduchu a blízkost jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost váhy. Všechny vážené objekty pokládejte na k tomu určenou kovovou plochu. Vyvarujte se otřesům a pádům váhy - hrubé zacházení poškodí vnitřní senzor. Jedná se o přesný nástroj a musí se s ním zacházet velmi opatrně. Váhu používejte pouze na stabilním rovinném povrchu bez vibrací. Napájení elektronické váhy zajišťuje 2x baterie AAA.

Zapnutí váhy

1. Umístěte váhu na plochý rovný povrch.
2. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.
3. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
4. Vložte na vážící plochu objekt, který chcete zvážit.
5. Pro změnu jednotek vážení použijte tlačítko MODE.
6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.

Vázení pomocí funkce Tare

1. Zapněte váhu dle popisu výše.
2. Položte prázdnou nádobu, ve které se bude vážit.
3. Stiskněte tlačítko TARE a počkejte, dokud se nezobrazí na displeji „0.00“.
4. Přidejte do nádoby objekt, který chcete zvážit.

Kalibrace váhy

Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF a vyčkejte na zobrazení „0.0“nebo „0.00“, pak stiskněte a držte tlačítko CAL, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“. Poté tlačítko pusťte a znova stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat „CAL“ požadující kalibraci váhy. Položte objekt s potřebnou kalibrační vahou na střed vážící plochy, stiskněte znova tlačítko CAL a nechte v klidu, dokud se nezobrazí „PASS“. Poté se váha vrátí do normálního vážícího módu a kalibrace je kompletní a můžete váhu vypnout.

Specifikace:

- maximální kapacita váhy 100g
- přírůstek po 0.01g
- auto kalibrace
- vážení s funkcí Tare
- vážení v 4 jednotkách
- auto vypnutí po 60 sekundách
- napájení 2x baterie AAA

Distributor: Fortis- DB, spol. s r. o., Plzeň, www.fortisdb.cz



Kapesní váha USA Detroit - návod k použití

Digitální váha USA Detroit je přesný přístroj. Při běžné péči a správném zacházení Vám váha bude sloužit mnoho let. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Nikdy nevažte těžší materiál, než je daná maximální kapacita váhy, jinak se váha nevratně zničí. Nevystavujte váhu extrémnímu horku nebo chladu – váha pracuje nejpřesněji při normálních pokojových teplotách. Před použitím nechte váhu „aklimatizovat“ alespoň 1 hodinu na pokojovou teplotu. Přibližně 30 – 60 sekund před kalibrací, uveďte váhu do klidu. Udržujte váhu v čistém prostředí - prach, špína, vlhkost, vibrace, proudy vzduchu a blízkost jiných elektronických zařízení mohou mít nepříznivý vliv na spolehlivost a přesnost váhy. Všechny vážené objekty pokládejte na k tomu určenou kovovou plochu. Vyvarujte se otřesům a pádům váhy - hrubé zacházení poškodí vnitřní senzor. Jedná se o přesný nástroj a musí se s ním zacházet velmi opatrně. Váhu používejte pouze na stabilním rovinném povrchu bez vibrací. Napájení elektronické váhy zajišťuje 2x baterie AAA.

Zapnutí váhy

1. Umístěte váhu na plochý rovný povrch.
2. Pro zapnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.
3. Počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“.
4. Vložte na vážící plochu objekt, který chcete zvážit.
5. Pro změnu jednotek vážení použijte tlačítko MODE.
6. Pro vypnutí váhy stiskněte tlačítko ON/OFF.

Vázení pomocí funkce Tare

1. Zapněte váhu dle popisu výše.
2. Položte prázdnou nádobu, ve které se bude vážit.
3. Stiskněte tlačítko TARE a počkejte, dokud se nezobrazí na displeji „0.00“.
4. Přidejte do nádoby objekt, který chcete zvážit.

Kalibrace váhy

Zapněte váhu tlačítkem ON/OFF a vyčkejte na zobrazení „0.0“nebo „0.00“, pak stiskněte a držte tlačítko CAL, dokud se na displeji nezobrazí „CAL“. Poté tlačítko pusťte a znova stiskněte, dokud na displeji nezačne blikat „CAL“ požadující kalibraci váhy. Položte objekt s potřebnou kalibrační vahou na střed vážící plochy, stiskněte znova tlačítko CAL a nechte v klidu, dokud se nezobrazí „PASS“. Poté se váha vrátí do normálního vážícího módu a kalibrace je kompletní a můžete váhu vypnout.

Specifikace:

- maximální kapacita váhy 100g
- přírůstek po 0.01g
- auto kalibrace
- vážení s funkcí Tare
- vážení v 4 jednotkách
- auto vypnutí po 60 sekundách
- napájení 2x baterie AAA

Distributor: Fortis- DB, spol. s r. o., Plzeň, www.fortisdb.cz

